



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Охинского  
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области**  
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: [tond\\_okha@mail.ru](mailto:tond_okha@mail.ru)

**Предписание № 11/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя  
общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича  
Карбышева

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ТОНД и ПР Охинского района № 11 от «02» марта  
(наименование органа ГПН)

2020 года Храмов Владимира Валерьевича ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994  
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 35 мин. «11» марта 2020 г. по 15 ч. 35  
мин. «11» марта 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка: Главным государственным  
инспектором Охинского района по пожарному надзору майором внутренней службы  
Храмовым Владимиром Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

Здания и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича  
Карбышева, расположенных по адресу: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Блюхера, 34.  
совместно с: директором МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева Водяницкой Ларисой  
Дмитриевной (приказ от 04.09.2007 г. № 300-ОД «О назначении на должность»).

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Представлен протокол испытаний по определению	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	07.08.2020	

	<p>группы горючести (№ 111 от 19.06.2019), на алюминиевые композитные панели, используемые в качестве облицовки навесной фасадной системы с воздушным зазором на здании МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева, в соответствии с которым облицовочные материалы относятся к группе горючести Г4 (сильногорючие), в нарушении норм пожарной безопасности в зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, не допускается выполнять отделку стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)»; ч. 9 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>		
2.	<p>Не представлено выдаваемое ФГУ «Федеральный центр сертификации» Росстроя техническое свидетельство на смонтированную навесную фасадную систему с воздушным зазором на здании МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева, подтверждающее пригодность данной продукции (материалов, изделий, конструкций, технологий) для применения в строительстве на территории Российской Федерации.</p>	<p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 Постановления Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636</p>	07.08.2020	
3.	<p>Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (первого – 68 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы.</p>	<p>ч. 3. ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	07.08.2020	
4.	<p>Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (второго – 89 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы.</p>	<p>ч. 3. Ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	07.08.2020	
5.	<p>Ширина дверного проема второго эвакуационного выхода (первого – 61,5 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша</p>	<p>ч. 3. ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>	07.08.2020	

	лестницы.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
6.	Ширина дверного проема второго эвакуационного выхода (второго – 89 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы.	ч. 3. ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	07.08.2020	
7.	Высота первого эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.).	ч. 3. Ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	07.08.2020	
8.	Высота второго эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.).	ч. 3. ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 Свода правил 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	07.08.2020	
9.	Не обеспечено, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а именно: По представленному акту проверки технического состояния пожарных кранов, от 25.12.2019 г. организацией имеющей на данный вид работ лицензию (ООО «Волна») расход воды внутреннего противопожарного водоснабжения пожарных кранов с 1 по 8 составляет менее требуемого 2,5 л/с (по факту – 0,1 л/с), а пожарный кран 9 не обслужен.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; ч. 3 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 таб. № 1 Свода правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)»; ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. № 1 п. 6.1* СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.	07.08.2020	
10.	Не представлен сертификат пожарной безопасности на напольное покрытие актового зала, расположенного на 2-м этаже объекта защиты основной школы. Требуемый класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1).	п. 6.25* СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; статья 3 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 статьи 134 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ	07.08.2020	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
Охинского района по пожарному надзору.  
по пожарному надзору)

«19» марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева Водяницкая  
Лариса Дмитриевна (приказ от 04.09.2007 г. № 300-ОД «О назначении  
на должность»).

(должность, фамилия, инициалы)

*Лариса Дмитриевна* (подпись)

«19» марта 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору